

Dichtung für Verteilerkappe Thunderbolt V8 IV / V, MD805760

Art-Nr.: 04712 / GTIN: 8435412014154 / Marke:



9,43 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Dichtung für Verteilerkappe Thunderbolt V8 IV / V, MD805760 dichtet die vorgesehene Verbindung der jeweiligen Baugruppe ab und verhindert den Austritt des vorgesehenen Mediums.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-805760, 805760, 98242, 982421
- OMC 0508612

Produktinformation



FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Dichtung für Verteilerkappe Thunderbolt V8 IV / V, MD805760 dichtet die vorgesehene Verbindung der jeweiligen Baugruppe ab und verhindert den Austritt des vorgesehenen Mediums.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 27-805760, 805760, 98242, 982421, OMC 0508612.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.