

Ventildeckeldichtung für MCM 3.0L ab 1998, 851040

Art-Nr.: 04714 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



27,23 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Ventildeckeldichtung für MCM 3.0L ab 1998, 851040 dichtet den Ventildeckel gegenüber dem Zylinderkopf ab und verhindert Ölaustritt.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser
- MCM 3.0L ab 1998

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser Nr. 27-851040, 8M0171141

Produktinformation



FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser, MCM 3.0L ab 1998. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser Nr. 27-851040, 8M0171141.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.