

Produktinformation

Benzinpumpe für Yamaha, Mercury und Suzuki 25-90 PS, MD692-24410-00

Art-Nr.: 04739 / GTIN: 8435412020360 / Marke:



34,98 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Benzinpumpe für Yamaha, Mercury und Suzuki 25-90 PS, MD692-24410-00 fördert den Kraftstoff vom Tank in Richtung Vergaser bzw. Einspritzsystem und unterstützt eine gleichmäßige Versorgung des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- Yamaha Marine
- 25 - 90 PS (2-Takter) 1984-2009
- Mercury Marine

Produktinformation

- Suzuki Marine

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 692-24410-00, 692-24410-00-00, 692-24410-0000, 692-24410-01-00, 6922441000, 692244100000, 6A0-24410-00, 6A0-24410-01, 6A0-24410-02, 6A0-24410-03, 6A0-24410-04, 6A0-24410-05, 6A02441000, 6A02441001, 6A02441002, 6A02441003, 6A02441004, 6A02441005, 6A0244100500
- Mercury 43113M, 43113T, 81328M, 84139M, 84651M, 8M0175308, 8M6010282, 93045M, 94799M
- Suzuki 15100-94300, 15100-94301, 15100-94302, 15100-94303, 15100-94310, 15100-94311, 15100-94311-000, 15100-94312

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Yamaha Marine, 25 - 90 PS (2-Takter) 1984-2009, Mercury Marine, Suzuki Marine. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Yamaha 692-24410-00, 692-24410-00-00, 692-24410-0000, 692-24410-01-00, 6922441000, 692244100000, 6A0-24410-00, 6A0-24410-01, 6A0-24410-02, 6A0-24410-03, 6A0-24410-04, 6A0-24410-05, 6A02441000, 6A02441001, 6A02441002, 6A02441003, 6A02441004, 6A02441005, 6A0244100500, Mercury 43113M, 43113T, 81328M, 84139M, 84651M, 8M0175308, 8M6010282, 93045M, 94799M, Suzuki 15100-94300, 15100-94301, 15100-94302, 15100-94303, 15100-94310, 15100-94311, 15100-94311-000, 15100-94312.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.