

## Impeller Für Honda Außenbordmotoren

Art-Nr.: 09925

|                  |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC19210-ZV4-651 | 19210-ZV4-651                                   | BF8C, CX<br>BF99AM, AX, B, BX<br>BF15A1, A2, A3, AM, AX, AY, B, B2, BX<br>BF75                                                                                                            |
| REC47-43026002   | 19210-ZW1-303                                   | BF90AT<br>F75DK3, DK4<br>BF80A, AK1<br>BF90DK4, DK5                                                                                                                                       |
| REC19210-ZY9-H01 | 19210-ZY9-H01                                   | BF100A, AK1<br>BF8B1, B2, D1, D2, D3, D4, DK2<br>BF99D1, D2, D3, DK2                                                                                                                      |
| REC19210-ZW9-013 | 19210-ZW9-013<br>19210-ZW9-003                  | BF10B1, B2, D1, D2, D4, DK2<br>BF98B1, B2, D1, D2, D3<br>BF99D1, D2, D3<br>BF10B1, B2, D1, D2                                                                                             |
| REC19210-ZV4-013 | 19210-ZV4-013                                   | BF99AH, AK, AM<br>BF15AH, AK, AM                                                                                                                                                          |
| REC19210-ZV7-003 | 19210-ZV7-003                                   | BF20A, A2, AX<br>BF25A, A1, A2, A3, AX, D4, DK2<br>BF30A, A1, A2, A3, AX, D4, DK2<br>BF45B, B2, B4, B6, BK0, BK2, BX<br>BF5A1, A2, A3, A4, AH, AK, AK2, AX<br>BF6B, BZ, D6                |
| REC19210-881-003 | 19210-881-003<br>19210-881-A01<br>19210-881-A02 | BF8AH, AK, AM, AX, B, BX<br>BF50F<br>BF75A, B, C, D, E<br>BF100A, B, C, D, E, F                                                                                                           |
| REC19210-ZY3-003 | 19210-ZY3-003                                   | BF175A3, A6, AK1, AK2, AK3, D<br>BF200A2, A3, A6, AK1, AK2, AK3, D<br>BF225A, A2, A, A6, AK1, AK2, D<br>BF250A, D<br>BF75A1, A2, A3, AV, AX, DK0, DK2<br>BF90A1, A2, A3, AV, AX, DK0, DK2 |
| REC19210-ZW1-B02 | 19210-ZW1-B02<br>19210-ZW1-B03<br>19210-ZW1-B04 | BF115A1, A2, A3, AX, D, DK1<br>BF130A1, A2, A3, AX<br>BF135A4, AK2<br>BF150A4<br>BF8B1, B2, D1, D2, D3<br>BF99DK2<br>BF10D2, D4, DK2                                                      |
| REC19210-ZW9-A32 | 19210-ZW9-A31<br>19210-ZW9-A32                  | BF15D3, DK2, DK3<br>BF20D3, DK2, DK3<br>BF98B1, B2, D1, D2, D3<br>BF99D1, D2<br>BF10B1, B2, D1, D2<br>BF35AM                                                                              |
| REC19210-ZV5-003 | 19210-ZV5-003                                   | BF40A, A1, A2, A3, A4, AX, AY, B, B2, BX,<br>D, DK2, DK4, E<br>BF45AM<br>BF50A, A1, A2, A3, AX, AY, D, DK2, DK4<br>BF60A, AK1<br>BF960A, AK1                                              |

Impeller Für Honda Außenbordmotoren ist das flexible Pumpenrad der Kühlwasserpumpe und sorgt für die Förderung des Seewassers im Kühlsystem passender Honda-Außenborder.

Da Honda je nach BF-Baureihe unterschiedliche Impellerabmessungen verwendet, muss die Zuordnung immer über die vorhandene OEM-Nummer, die Maße des Altteils und die Motorfamilie erfolgen.

### Technische Hinweise:

- Honda verwendet je nach Motorreihe unterschiedliche Impeller für kleine, mittlere und große BF-Außenborder
- Typische Vergleichsgruppen reichen von BF5 bis BF15 über BF20 bis BF50 bis hin zu BF75 bis BF250
- Wichtige Zuordnungsmerkmale sind Nabdurchmesser, Außendurchmesser, Höhe und Flügelzahl

# Produktinformation



- Ein verschlissener Impeller kann zu Kühlwassermangel und Motorschäden führen

## FAQ zu diesem Artikel:

### Wie ermittle ich den richtigen Honda-Impeller?

Am sichersten erfolgt die Auswahl über die Honda-OEM-Nummer des Altteils oder über einen Abgleich von Wellenmaß, Außendurchmesser, Höhe und Flügelzahl.

### Wann sollte ein Impeller ersetzt werden?

Der Impeller sollte bei nachlassendem Kühlwasserstrahl, nach Trockenlauf oder im Rahmen der regelmäßigen Wartung erneuert werden.