

Produktinformation

Reparatursatz für Volvo Penta Trimmzylinder 3860881

Art-Nr.: 04764 / GTIN: 8435412000003 / Marke:



69,57 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Reparatursatz für Volvo Penta Trimmzylinder 3860881 enthält Dichtungen und Verschleißteile zur Überholung des Trimmzylinders.

Passend für folgende Modelle:

- AQ290, AQ290DP
- DP-A, DP-A1, DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C1
- DP-E, DP-G
- DPX-A, DPX-S
- SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-E
- Volvo Penta

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Für den Volvo Penta Trimmzylinder 3860881

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: AQ290, AQ290DP, DP-A, DP-A1, DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C1, DP-E, DP-G, DPX-A, DPX-S, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-E. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Für den Volvo Penta Trimmzylinder 3860881.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.