

Impeller-Überholungssatz - für Hardin-Edelstahlpumpen der Generationen 4, 5/6, Rev. 1 - Ersatz für Mercury

Art-Nr.: 625-4179 / Marke: [Hardin Marine Performance Products](#)



88,42 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Impeller-Überholungssatz ist für Hardin Edelstahl-Seewasserpumpen der Generation 4 sowie Generation 5/6 in Revision 1 vorgesehen.

Er deckt den Service am Impellergehäuse und den zugehörigen Verschleißteilen der älteren Rev.-1-Pumpen ab.

Produktinformation



Vorteil des Servicekits liegt in der gezielten Rev.-1-Überholung des Impellerbereichs, sodass die passende ältere Hardin-Pumpe instand gesetzt werden kann, ohne auf unpassende Rev.-2-Teile ausweichen zu müssen.

Technische Hinweise

- Ausgelegt für Hardin Edelstahl-Impellergehäuse 625-4178
- Passend für Hardin Seewasserpumpen 625-4110 und 625-4118 in Revision 1
- Rev.-1-Pumpen wurden bis Dezember 2012 gefertigt
- Rev. 1 erkennt man am 1/8-Zoll-Ablassstopfen im hinteren Gehäuse und an der geschlitzten vorderen Verschleißplatte
- Rev. 2 hat keinen Ablassstopfen und eine geschlossene vordere Verschleißplatte

Der Satz enthält unter anderem

- Impeller
- 2 Verschleißplatten
- O-Ringe

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Pumpen ist dieser Satz geeignet?

Er ist für Hardin Edelstahlpumpen 625-4110 und 625-4118 in Revision 1 sowie für das Impellergehäuse 625-4178 ausgelegt.

Wie erkenne ich eine Rev.-1-Pumpe?

Rev.-1-Ausführungen besitzen einen 1/8-Zoll-Ablassstopfen am hinteren Gehäuse und eine geschlitzte vordere Verschleißplatte.

Was ist im Satz enthalten?

Der Satz enthält den Impeller, zwei Verschleißplatten und die zugehörigen O-Ringe.