

Produktinformation

Hardin Gen 7 Ersatz-Verschleißplatte hinten

Art-Nr.: 625-4246 / Marke: [Hardin Marine Performance Products](#)



28,83 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Hintere Verschleißplatte ist als Ersatzteil für Hardin Gen-7-Seewasserpumpen vorgesehen.

Sie bildet die hintere Lauf- und Verschleißfläche der Pumpe und wird bei Abrieb oder im Zuge einer Überholung ersetzt.

Vorteil der hinteren Hardin-Verschleißplatte liegt in der gezielten Wiederherstellung der hinteren Lauf- und Dichtfläche innerhalb des servicefähigen Gen-7-Pumpenkonzepts.

Passend für folgende Modelle

- Hardin Gen-7-Seewasserpumpen

Produktinformation

Technische Hinweise

- Nur für Hardin Pumpen 625-4101 und 625-4102
- Nicht als Ersatz für originale Mercury-Pumpenteile geeignet
- Hardin-Pumpen verwenden eine zusätzliche Verschleißplatte im geänderten Pumpendesign

FAQ zu diesem Artikel

Wofür wird diese hintere Verschleißplatte verwendet?

Sie bildet die hintere Verschleißfläche der Hardin Gen-7-Seewasserpumpe und sorgt für die definierte Laufbahn des Impellers.

Ist diese Platte für Mercury-Serienpumpen geeignet?

Nein, sie ist nur für die Hardin-Pumpen 625-4101 und 625-4102 vorgesehen.

Wann sollte die Verschleißplatte ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei sichtbaren Laufspuren, Materialabtrag oder im Rahmen einer kompletten Pumpenüberholung.