

Produktinformation

Wasserpumpen Reparatursatz OMC King Cobra 3.2 - 8.2L Johnson Evinrude 3854661

Art-Nr.: 09965

172,88 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Produktinformation

Wasserpumpen Reparatursatz OMC King Cobra 3.2 - 8.2L Johnson Evinrude 3854661 ist ein kompletter Reparatursatz für die Seewasser- bzw. Impellerpumpe passender OMC-King-Cobra-Antriebe.

Der Satz dient zur Instandsetzung der Wasserpumpeneinheit und stellt die Kühlwasserförderung des Antriebs wieder her.

Passend für folgende Modelle:

- OMC King Cobra 3.2L Baujahr 1992 bis 1993
- OMC King Cobra 5.7L Baujahr 1992
- OMC King Cobra 5.8L Baujahr 1992 bis 1993
- OMC King Cobra 7.4L Baujahr 1992 bis 1993
- OMC King Cobra 8.2L Baujahr 1992 bis 1993

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Pumpengehäuse
- Einsatz bzw. Liner
- Verschleißplatte
- Dichtungen und Dichtungsringe

Technische Hinweise:

- für OMC King Cobra Sterndrive-Anwendungen
- nicht für Stringer-Antriebe
- nicht für Cobra SX
- vor Bestellung Baujahr und Antriebsausführung prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- OMC 3854661
- OMC 987743
- OMC 987253
- Sierra 18-3469

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Er dient zur Überholung der Wasserpumpe im King-Cobra-Unterwasserteil und sichert die Kühlwasserförderung des Motors.

Wann sollte der Satz erneuert werden?

Ein Wechsel ist sinnvoll bei verminderter Förderleistung, Überhitzung, beschädigtem Impeller oder im Rahmen der turnusmäßigen Wartung.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Wichtig sind OMC-Referenznummer, Baujahr sowie die genaue King-Cobra-Ausführung. Nicht jeder OMC-Z-Antrieb nutzt diesen Pumpensatz.