

Produktinformation

Reparatursatz für Volvo Penta Trimmzylinder 872612

Art-Nr.: 04800 / GTIN: 8435422125734 / Marke:



56,85 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Reparatursatz für Volvo Penta Trimmzylinder 872612 enthält die Dicht- und Verschleißteile zur Überholung eines einzelnen Volvo-Penta-Power-Trim-Zylinders der Baureihen 872612 und 3860881.

Der Satz dient zur Abdichtung eines Trimzylinders und ist für die typischen AQ-, SP-, DP- und DPX-Sterndrive-Anwendungen dieser Generation vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta AQ290 und AQ290DP
- Volvo Penta SP-A, SP-A1, SP-A2 und SP-E
- Volvo Penta DP-A, DP-A1, DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C1, DP-E und DP-G

Produktinformation

- Volvo Penta DPX-A und DPX-S

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 872612
- Volvo Penta 3860881
- Orbitrade 22165
- SLP RK-0881

Der Satz enthält unter anderem:

- Staubdichtung
- Druckdichtung
- Kolbendichtung in bidirektionaler Ausführung
- O-Ringe für einen Zylinder

Technische Hinweise:

- Ein Satz überholt einen Trimzylinder
- Für beide Zylinder werden in der Regel zwei Sätze benötigt
- Bei einigen DP-E-Anwendungen die Kappenausführung vorab prüfen

FAQ zu diesem Artikel:

Reicht ein Satz für beide Seiten?

Nein. Der Satz ist für einen einzelnen Trimzylinder ausgelegt. Für eine komplette beidseitige Überholung werden üblicherweise zwei Sätze benötigt.