

Produktinformation

Hallgeber / Sensor für Mercruiser Thunderbolt Zündung MD892150Q02

Art-Nr.: 04878 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



109,88 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Hallgeber / Sensor für Mercruiser Thunderbolt Zündung MD892150Q02 erfasst den jeweiligen Betriebswert und liefert das Signal für Anzeige, Überwachung oder Steuerung.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser (V6, V8)
- V6 mit Thunderbolt Zündung
- V8 mit Thunderbolt Zündung

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 87-892150Q02, 87-892150Q02, 87-892150A02, 87-892150K02, 91019A3, 892150K02

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser (V6, V8), V6 mit Thunderbolt Zündung, V8 mit Thunderbolt Zündung. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 87-892150Q02, 87-892150Q02, 87-892150A02, 87-892150K02, 91019A3, 892150K02.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Fehlanzeigen, unplausiblen Messwerten, Aussetzern oder Totalausfall der Funktion.