

Produktinformation

Temparatursensor IAT für Mercruiser / Volvo Penta, MD805223T

Art-Nr.: 04882 / GTIN: 8435422118019 / Marke:



42,36 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026**

Temparatursensor IAT für Mercruiser / Volvo Penta, MD805223T erfasst die Ansauglufttemperatur im Bereich des Flame Arrestors und liefert das Signal für die Kraftstoff- bzw. Motorsteuerung.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser (V6, V8)
- V6 & V8 (350, 454, 496 & 502 CID)

Produktinformation

- Volvo Penta 4.3 EFI 5.0L Gxi-A (2001-02) 5.7L GiL-A (2001) 5.7 Gi-A (2000-01) 5.7 GSiL-A (2000-01) 5.7L Gxi-A (2000-01) 5.7L XiL-A (2000-01) 5.7L Gxi-B (2001-02) 7.4L (1994-2000) viele Modelle 8.1L (2005 - heute)

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 805223T
- Volvo Penta 3854527
- Sierra 18-7702

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser (V6, V8), V6 & V8 (350, 454, 496 & 502 CID), Volvo Penta 4.3 EFI 5.0L Gxi-A (2001-02) 5.7L GiL-A (2001) 5.7 Gi-A (2000-01) 5.7 GSiL-A (2000-01) 5.7L Gxi-A (2000-01) 5.7L XiL-A (2000-01) 5.7L Gxi-B (2001-02) 7.4L (1994-2000) viele Modelle 8.1L (2005 - heute). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 805223T, Volvo Penta 3854527, Sierra 18-7702.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Fehlanzeigen, unplausiblen Messwerten, Aussetzern oder Totalausfall der Funktion.