

Produktinformation

Dichtsatz Bell housing für alle Mercruiser Bravo 16755Q1

Art-Nr.: 04924 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



9,85 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Dichtsatz Bell housing für alle Mercruiser Bravo 16755Q1 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 16755Q1
- Sierra. 18-2615

Produktinformation

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Dichtsatz Bell housing für alle Mercruiser Bravo 16755Q1 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 16755Q1, Sierra. 18-2615.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.