

Produktinformation

Einspritzdüsen-Dichtsatz für Volvo Penta / OMC und Mercruiser TBI MD853998A1

Art-Nr.: 04990 / GTIN: 8435422116800 / Marke:



23,31 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar

Einspritzdüsen-Dichtsatz für Volvo Penta / OMC und Mercruiser TBI MD853998A1 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

5.7GLPMDA, 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE

5.7GLIMDA, 5.7GIIMDA, 4.3GLPHUB

4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPHUSCE

Produktinformation

5.7GIPHUS, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB
4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4, 3GSJNCS
4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM
4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE
5.7GLPNCS, 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCSCE
5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIINCCCE
5.7GIINCSCE, 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE
4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE, 4.3GIPLKDCE
4.3GIPLKECE, 4.3GSJLKD, 5.7GLPLKA
5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR, 5.7GSPLKE
5.7GSPLKE, 5.7GLIPLKDCE, 5.7GIPLKDCE
5.7GIPLKECE, 5.7GSICPLKD, 5.7GSIPLK
4.3GLPBYC, 4.3GSPBYC, 4.3GIPBYCCE
4.3GSJBYA, 4.3GIJBYA (1994-2007)
4.3GXI-A, 4.3GLPWTC, 4.3GLPWTR
4.3GSPWTC, 4.3GSPWTR, 4.3GIPWTC
4.3GIPWTR, 4.3GIJWTR, 4.3GSJWTR
4.3GLPEFS, 4.3GIPEFS
V6 305 TBI
V8 350 TBI

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 853998A1

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Einspritzdüsen-Dichtsatz für Volvo Penta / OMC und Mercruiser TBI MD853998A1 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 853998A1.

Produktinformation

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.