

Trim Motor für Suzuki, Johnsoin/Evinrude DF90 - DF250, MD38100-96J00

Art-Nr.: 05005 / GTIN: 8435422126885 / Marke:



107,36 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Trim Motor für Suzuki, Johnsoin/Evinrude DF40 & DF50, MD38100-96J00 treibt die Hydraulikpumpe des Tilt- und Trimmersystems an und ermöglicht damit das Anheben, Absenken und Trimmen des Antriebs.

Passend für folgende Modelle:

- DF40
- DF50X-K10 (1999-2010)
- TMY (1999-2000)

Produktinformation



Ersetzt folgende Referenznummern:

- Suzuki 13133-93J00, 38100-90J01, 38100-90J10, 38100-90J11, 38100-90J20, 38100-92J00, 38100-92J01, 38100-92J02, 38100-92J03, 38100-92J10, 38100-92J11, 38100-92J12, 38100-92J13, 38100-93J00, 38100-93J01, 38100-93J02, 38100-93J03, 38100-93J04, 38100-96J00, 38100-96J01, 38100-96J10, 38100-96J11, 38100-96J12
- Johnson Evinrude 5032636, 5033838, 5033925, 5034525, 5034526, 5034627, 5035113, 5035513

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: DF40, DF50X-K10 (1999-2010), TMY (1999-2000). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Suzuki 13133-93J00, 38100-90J01, 38100-90J10, 38100-90J11, 38100-90J20, 38100-92J00, 38100-92J01, 38100-92J02, 38100-92J03, 38100-92J10, 38100-92J11, 38100-92J12, 38100-92J13, 38100-93J00, 38100-93J01, 38100-93J02, 38100-93J03, 38100-93J04, 38100-96J00, 38100-96J01, 38100-96J10, 38100-96J11, 38100-96J12, Johnson Evinrude 5032636, 5033838, 5033925, 5034525, 5034526, 5034627, 5035113, 5035513.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.