

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 9,9 bis 25 PS, 99157T2

Art-Nr.: 05027 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



111,09 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 9,9 bis 25 PS, 99157T2 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 46-99157A2
- 46-85089A2.

Produktinformation



FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 9,9 bis 25 PS, 99157T2 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: 46-99157A2, 46-85089A2..

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.