

Vergaser 2bbl Mercab für Mercruiser 5,0L Werksneu, MD864942A01

Art-Nr.: 05071 / GTIN: 8435422145985 / Marke:



558,20 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Vergaser 2bbl Mercab für Mercruiser 5,0L Werksneu, MD864942A01 bereitet das Kraftstoff-Luft-Gemisch für den Motorbetrieb auf.

Passend für folgende Modelle:

- 5.0L (1998-04)
- 5.0L ALPHA/BRAVO (-0M623982)
- 5.0L ALPHA/BRAVO (0M623983+)

Produktinformation



- Im gesamten Gasbereich getesteter Durchfluss
- Kalibriert und entwickelt, um Kraftstoffeffizienz und Leistung zu maximieren
- Voreinstellung der Kraftstoffgemisch - und Leerlaufeinstellungen, um sicherzustellen, dass während der Installation nur geringfügige Leerlauf- und Choke-Einstellungen erforderlich sind

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 310-804622R02, 310-864942A01, 3310-86494, 3310-864940A03, 3310-86494A01, 3310-8M0045397, 861448A1, 865961A02, 8M0045397
- Sierra: 18-7375
- 18-7375N
- 187375

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 5.0L (1998-04), 5.0L ALPHA/BRAVO (-0M623982), 5.0L ALPHA/BRAVO (0M623983+), Im gesamten Gasbereich getesteter Durchfluss, Kalibriert und entwickelt, um Kraftstoffeffizienz und Leistung zu maximieren. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 310-804622R02, 310-864942A01, 3310-86494, 3310-864940A03, 3310-86494A01, 3310-8M0045397, 861448A1, 865961A02, 8M0045397, Sierra: 18-7375, 18-7375N, 187375.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.