

## Produktinformation

# Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta 2010 - D2

Art-Nr.: 05115 / GTIN: 8435422159081 / Marke:



**202,76 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Dieser Impellerpumpen-Reparatursatz enthält Verschleißteile für die Überholung der Seewasserpumpe von Volvo-Penta-Dieselmotoren der MD2010- bis D2-40-Familie.

### Passend für folgende Modelle:

- MD2010B, MD2010C, MD2010D
- MD2020B, MD2020C, MD2020D
- MD2030A, MD2030B, MD2030C, MD2030D

# Produktinformation

- MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D
- D1-13A, D1-13B, D1-13F
- D1-20A, D1-20B, D1-20F
- D1-30A, D1-30B, D1-30F
- D2-40A, D2-40B, D2-40F

## Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller mit Dichtung und Mitnehmer je nach Ausführung
- Lager, Dichtungen und Sicherungsringe
- O-Ringe für Welle und Pumpengehäuse
- Schraubensatz für den Pumpendeckel je nach Version

## Technische Hinweise:

- Verwendet an Seewasserpumpen der Familien 3593654, 3593655 und 829895 sowie kompatiblen Nachbaupumpen
- Je nach Pumpenversion unterscheiden sich Umfang und Deckel des Kits
- Vor Bestellung sollten Pumpennummer und Ausführung der vorhandenen Pumpe abgeglichen werden

## FAQ zu diesem Artikel:

### Wann ist dieser Satz sinnvoll?

Er ist passend für die Überholung einer verschlissenen Seewasserpumpe bei Undichtigkeit, Lagerspiel oder nach Impellerschaden.

### Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Motortyp, Pumpengeneration und die auf der Pumpe vorhandene Referenznummer.