

Einlasskrümmer-Dichtungssatz 7.4L MPI V8, 803184

Art-Nr.: 05181 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



192,19 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Einlasskrümmer-Dichtungssatz 7.4L MPI V8, 803184 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

Passend für folgende Modelle:

- 7.4L MPI (L29-Gen VI)
- MerCruiser GM

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser Nr. 8M0050224, 27-65184

Produktinformation



- OMC 352670, 915243

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: 7.4L MPI (L29-Gen VI), Mercruiser GM. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser Nr. 8M0050224, 27-65184, OMC 352670, 915243.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.