

Spannrolle für Volvo Penta und Mercruiser V6 - V8 - CMQSD 2.8/4.2 MD807757T

Art-Nr.: 05222 / GTIN: 8435422116350 / Marke:



24,25 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Spannrolle für Volvo Penta und Mercruiser V6 - V8 - CMQSD 2.8/4.2 MD807757T führt bzw. spannt den Riemenlauf und unterstützt die korrekte Führung des Riementriebs.

5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-DF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF

4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3OSi-B, 4.3OSi-BF

Produktinformation



5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7Gil-B, 5.7GXil-C, 5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF

8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1GSi-A, 8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF, 8.1Gil-A, 8.1Gil-B, 8.1Gil-C, 8.1Gil-D, 8.1GSil-A, 8.1GXil-A, 8.1GXil-B, 8.1GXil-C, DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF, DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF

4.3GXi-A

5.0GXi-A, 5.7Gi-A, 5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7Gil-A, 5.7GSil-A, 5.7GXil-A, 5.7GXil-B

4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF

5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gil-C, 5.7Gil-D, 5.7GXi-D, 5.7GXi-DF, 5.7GXi-E, 5.7GXi-EF, 5.7GXil-D, 5.7GXil-E, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C, 5.7OSi-CF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF

8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1GXi-D, 8.1GXi-DF, 8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1Gil-E, 8.1GXil-D

5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0OSi-E, 5.0OSi-EF

5.7Gi-E, 5.7Gi-EF, 5.7Gil-E, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXil-F, 5.7OSi-D, 5.7OSi-DF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF

4.3GXi-E, 4.3GXi-EF, 4.3OSi-E, 4.3OSi-EF

8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1Gil-F, 8.1GXil-E, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF

5.7Gil-F, 5.7GXil-G

8.1Gil-G, 8.1GXil-F

5.7Gil-G, 5.7GXil-H

8.1Gil-H, 8.1GXil-G

4.3GLPEFS, 4.3GiPEFS

5.0GLPEFS, 5.0GiPEFS, 5.7GSPEFS, 5.7GSiPEFS

V6

V8

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 807757T
- Volvo Penta 3860079
- Sierra 18-6457

FAQ zu diesem Artikel:

Produktinformation



Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Spannrolle für Volvo Penta und Mercruiser V6 - V8 - CMQSD 2.8/4.2 MD807757T führt bzw. spannt den Riemenlauf und unterstützt die korrekte Führung des Riementriebs.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 807757T, Volvo Penta 3860079, Sierra 18-6457.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.