

Produktinformation

Wasserpumpe für Ford OMC 5.0, 5.8 302 und 501, MD3853796

Art-Nr.: 05246 / GTIN: 8435422195713 / Marke:



220,91 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar

Wasserpumpe für Ford OMC 5.0, 5.8 302 und 501, MD3853796 fördert das Kühlmedium im vorgesehenen Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- Für Ford Modelle
- 301
- 351

Ersetzt folgende Referenznummern:

Produktinformation

- MerCruiser 71683, 71683A1, 883885, 883885R01
- Volvo Penta / OMC 3853796
- Pleasurecraft RA057004
- OMC/Johnson/Evinrude: 0509357
- 0982515
- 3853796
- 982517
- Sierra 18-3584

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Für Ford Modelle, 301, 351. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 71683, 71683A1, 883885, 883885R01, Volvo Penta / OMC 3853796, Pleasurecraft RA057004, OMC/Johnson/Evinrude: 0509357.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.
