

Keilriemen Servo für Volvo Penta KAD32 - KAD43, MD973487

Art-Nr.: 09029 / Marke:



25,86 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Keilriemen Servo für Volvo Penta KAD32 - KAD43, MD973487 überträgt die Antriebskraft auf Nebenaggregate wie Wasserpumpe, Lichtmaschine oder Servopumpe.

Passend für folgende Modelle:

- KAD32P, KAD43P-A, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C
- KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B

Produktinformation



- KAD42A
- KAD42A, KAMD42A, HS1A, MS5B
- KAD42B, KAMD42B, TAMD42B
- KAD42P-A
- KAD42P-A, KAMD42P-A, HS1A
- TAMD42WJ-A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 973487

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: KAD32P, KAD43P-A, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B, KAD42A, KAD42A, KAMD42A, HS1A, MS5B, KAD42B, KAMD42B, TAMD42B. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 973487.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufgeräuschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.