

Keilriemen / Treibriemen für Volvo Penta , OMC GL, GS MD3852504

Art-Nr.: 09132 / GTIN: 8435422168205 / Marke:



18,52 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Keilriemen / Treibriemen für Volvo Penta , OMC GL, GS MD3852504 überträgt die Antriebskraft auf Nebenaggregate wie Wasserpumpe, Lichtmaschine oder Servopumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta
- 4.3GLMMDA, 4.3GLPMDA, 4.3GSPMDA
- 4.3GLPHUB, 4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPHUSCE

Produktinformation



- 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCCE
- OMC
- 3.8L (V-6 229)
- 4.3L (V-6 262)
- 262 King Cobra 4.3L (V-6 262)
- 350 King Cobra 5.7L (V-8 350)

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3852504
- OMC 0778031, 0910371, 3852504

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta, 4.3GLMMDA, 4.3GLPMDA, 4.3GSPMDA, 4.3GLPHUB, 4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPHUSCE, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCCE, OMC. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3852504, OMC 0778031, 0910371, 3852504.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufgeräuschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.