

Produktinformation

Schiebemuffe für Volvo Penta AQ / DP / SX, MD3852268

Art-Nr.: 09197 / GTIN: 8435735820807 / Marke:



55,33 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Schiebemuffe für Volvo Penta AQ / DP / SX, MD3852268 überträgt die Schaltbewegung im Getriebe und koppelt den gewählten Gang ein.

Passend für folgende Modelle:

- AQ, DP, SX, DPX
- DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30, TSK DP-S
- DP-C1, DP-D1, SP-C1, 740A, BB740A

Produktinformation

- DPX-S, DPX-S1, DPX-S 1.59, DPX-S 1.68, DPX-S 1.78, DPX-S1 1.59, DPX-S1 1.68, DPX-S1 1.78, TSK DPX-C
- DPX-R, DPX-R 1.47, DPX-R 1.51, DPX-R 1.59, DPX-R 1.68, DPX-R 1.78, TSK DPX-R
- DP-E 2.32, DP-E 1.95, DP-E 1.78, DP-E 1.68, SP-E 1.61, TSK DP-E
- DP-C, SP-C
- DPX-R
- TSK DP-G, DP-G 1.68, DP-G 1.59
- TSK DPX-A, DPX-A 1.78, DPX-A 1.68, DPX-A 1.59, DPX-A 1.47
- AD31D, AD31D-A, AD31XD, TAMD31D, TMD31D
- AD41D, D41D, TAMD41D, TMD41D, HS1A
- KAD42A
- KAD42B, KAMD42B, TAMD42B
- 430, 430A, 430B, 431A, 431B, 432A, 434A, 500B, 501B, 570A, 572A, 740B, DP-A, DP-A1, DP-A2, DP-C, DP-C1, DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D, DP-D1, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-C1, MS4B, MS5B
- TSK DP-E
- TSK DP-G
- TSK DP-S
- TSK DPX-A
- TSK DPX-C
- Volvo Penta AQ, AD

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Ersetzt Volvo Penta 3852268
- 854553

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: AQ, DP, SX, DPX, DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30, TSK DP-S, DP-C1, DP-D1, SP-C1, 740A, BB740A, DPX-S, DPX-S1, DPX-S 1.59, DPX-S 1.68, DPX-S 1.78, DPX-S1 1.59, DPX-S1 1.68, DPX-S1 1.78, TSK DPX-C, DPX-R, DPX-R 1.47, DPX-R 1.51, DPX-R 1.59, DPX-R 1.68, DPX-R 1.78, TSK DPX-R. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Ersetzt Volvo Penta 3852268, 854553.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.