

Produktinformation

Starter 12V für Volvo Penta / Mercruiser / OMC Parallel

Art-Nr.: 09472



155,77 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Starter 12V für Volvo Penta / Mercruiser / OMC Parallel setzt den Motor beim Startvorgang in Drehung und ermöglicht das Starten des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- 3.0L
- MERCUISER
- Volvo Penta
- 3.0GL, 3.0GS
- Starter mit 11 Zähne Ritzel für Ø 14 in. (356 mm) Schwungrad . Drehrichtung Standard (recht / clockwise)

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3858463, 3862308, 834893, 835121
- OMC 0586180, 0980821, 0981076, 0981289, 0982121, 0982202, 0985966, 0986007, 0987195, 0988217, 0988218, 3850526, 3855882, 3858463, 3860566
- MerCruiser 46277, 50-46277, 50-72550R2, 50-806965A2, 50-806965A4, 50-806965R04, 50-808011A05, 50-812429A2, 50-863007A1, 50-8M0090697, 50-8M6007288, 50-99417R03, 802397, 806965A2, 806965A4, 8M0090697, 99417R2

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 3.0L, MERCRUISER, Volvo Penta, 3.0GL, 3.0GS, Starter mit 11 Zähne Ritzel für Ø 14 in. (356 mm) Schwungrad . Drehrichtung Standard (recht / clockwise). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3858463, 3862308, 834893, 835121, OMC 0586180, 0980821, 0981076, 0981289, 0982121, 0982202, 0985966, 0986007, 0987195, 0988217, 0988218, 3850526, 3855882, 3858463, 3860566, MerCruiser 46277, 50-46277, 50-72550R2, 50-806965A2, 50-806965A4, 50-806965R04, 50-808011A05, 50-812429A2, 50-863007A1, 50-8M0090697, 50-8M6007288, 50-99417R03, 802397, 806965A2, 806965A4, 8M0090697, 99417R2.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.