

Abgasknie Mercruiser 4 Zyl. GM 2.5L / 3.0L ab 1983 12076A2

Art-Nr.: 09531 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



369,90 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Abgasknie Mercruiser 4 Zyl. GM 2.5L / 3.0L ab 1983 12076A2 führt die Abgase vom Sammler in den nachfolgenden Abgasweg und ist je nach System in die Wasserführung des Abgastrakts eingebunden.

Passend für folgende Modelle:

- 2.5L - GM 153 - 4 Zyl.
- 2.5L 1987-1989 (S/N 0B531854 - 0C853255)
- 3.0L - GM 181 - 4 Zyl.

Produktinformation



- 3.0L ab 1987 (S/N 0B450801 und danach)
- 3.0LX 1990-1997 (S/N 0C856559 - 0K999999)
- 120 PS 1983-1986 (S/N 6229718 - 0B531853)
- 140 PS 1983-1986 (S/N 6229718 - 0B450800)

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Die Lieferung erfolgt inkl. Schlauchklemme, Pflug, Schrauben, Dichtung und Schlauch.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 12076A1, 12076A2, 76325A2, 76771A2, 95864A2
- OMC 0509530

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 2.5L - GM 153 - 4 Zyl., 2.5L 1987-1989 (S/N 0B531854 - 0C853255), 3.0L - GM 181 - 4 Zyl., 3.0L ab 1987 (S/N 0B450801 und danach), 3.0LX 1990-1997 (S/N 0C856559 - 0K999999). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 12076A1, 12076A2, 76325A2, 76771A2, 95864A2, OMC 0509530.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.