

Produktinformation

Seewasserpumpe für Volvo Penta D4 MD3584062

Art-Nr.: 09538 / GTIN: 8435422158756 / Marke:



637,98 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Seewasserpumpe für Volvo Penta D4 MD3584062 fördert das Kühlwasser im vorgesehenen Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta
- D4-180I-B
- D4-180I-C
- D4-180I-D
- D4-180I-E
- D4-180I-F
- D4-210A-A

Produktinformation

- D4-210A-B
- D4-210I-A
- D4-210I-B
- D4-225A-B
- D4-225A-C
- D4-225A-D
- D4-225I-B
- D4-225I-C
- D4-225I-D
- D4-225I-E
- D4-225I-F
- D4-260A-A
- D4-260A-B
- D4-260A-C
- D4-260A-D
- D4-260D-B
- D4-260D-C
- D4-260D-D
- D4-260I-A
- D4-260I-B
- D4-260I-C
- D4-260I-D
- D4-260I-E
- D4-260I-F
- D4-300A-A
- D4-300A-C
- D4-300A-D
- D4-300D-A
- D4-300D-C
- D4-300D-D
- D4-300I-A
- D4-300I-C
- D4-300I-D
- D4-300I-E
- D4-300I-F

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3584062

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta, D4-180I-B, D4-180I-C, D4-180I-D, D4-180I-E. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3584062.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.