

Z-Antrieb Unterteil für Mercruiser Alpha One Gen.2 ab 1998 MD1623-815822A55

Art-Nr.: 09550 / Marke:



2.094,90 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Z-Antrieb Unterteil für Mercruiser Alpha One Gen.2 ab 1998 MD1623-815822A55 bildet das Unterteil des Z-Antriebs mit den Bauteilen zur Kraftübertragung auf den Propeller.

Passend für folgende Modelle:

- Übersetzungsverhältnis: wählbar je nach Motorkonfiguration (z. B. 1.47, 1.62, 1.81 oder 2.00 – bitte bei Bestellung angeben)
- Passend für: MerCruiser Alpha One Gen 2 (ab 1998)
- Gehäuse: Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung – korrosions- & seewasserbeständig

Produktinformation



- Laufrichtung: Linkslauf (Standard), Rechtslauf auf Anfrage möglich
- Hochwertige Materialien & Fertigung für lange Lebensdauer
- Kosteneffiziente OEM-Alternative zum Originalteil
- Lieferbereit mit vormontierten Verschleißteilen
- Anwendungsbereiche:
 - Geeignet für Sportboote, Freizeitboote und professionelle Anwendungen
 - Restaurierung und Instandsetzung von MerCruiser Z-Antrieben
 - Wartung oder Komplettaustausch beschädigter Unterwasserteile

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Inklusive: Wasserpumpe, komplettes Getriebe, Dichtungen, Schaltwelle und Propellerwellenaufnahme
- Ihre Vorteile auf einen Blick:
 - Kompatibel mit Original-Oberteilen & Anbauteilen
 - Schneller & unkomplizierter Austausch – ideal für Werkstatt oder Eigenmontage

Ersetzt folgende Referenznummern:

- OEM-Ersatz für: 815822A55

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Übersetzungsverhältnis: wählbar je nach Motorkonfiguration (z. B. 1.47, 1.62, 1.81 oder 2.00 – bitte bei Bestellung angeben), Passend für: MerCruiser Alpha One Gen 2 (ab 1998), Gehäuse: Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung – korrosions- & seewasserbeständig, Laufrichtung: Linkslauf (Standard), Rechtslauf auf Anfrage möglich, Hochwertige Materialien & Fertigung für lange Lebensdauer. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: OEM-Ersatz für: 815822A55.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Gehäuseschäden, Korrosion, Wassereintritt, mechanischem Defekt oder im Zuge einer größeren Instandsetzung sinnvoll.