

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha 9.9F/ 13.5 AWH/ 15F PS, MD63V-W0078-01

Art-Nr.: 09574 / GTIN: 8435412003684 / Marke:

36,74 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**



Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha 9.9F/ 13.5 AWH/ 15F PS, MD63V-W0078-01 enthält die notwendigen Verschleißteile für die Wartung der Wasserpumpe.

Die Referenz 63V-W0078-01 gehört zur neueren Yamaha-9,9-/15-PS-Familie und wird bei passenden 2-Takt- und 4-Takt-Modellen verwendet.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha 9.9F und 15F 2-Takt
- Yamaha F9.9, FT9.9D, F13.5 und F15 4-Takt
- Typische Baujahre 1996 bis 2009 je nach Modellcode

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller 63V-44352-01-00
- Cartridge Insert 63V-44322-00-00
- Cartridge Outer Plate 63V-44323-00-00
- Water Seal Damper 647-44366-00-00
- Woodruff Key 664-44338-00-00
- Befestigungsschrauben und Dichtungen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 63V-W0078-00-00
- Yamaha 63V-W0078-01-00
- Yamaha 63V-W0078-02-00
- Yamaha 63V-W0078-03-00
- Yamaha 63V-W0078-04-00
- Sierra 18-3433

FAQ zu diesem Artikel:

Passt der Satz auf alle 9,9- und 15-PS-Modelle?

Nicht pauschal. Entscheidend sind Modellcode, Baujahr und die tatsächlich verbaute Pumpenfamilie.