

Produktinformation

Mercury / Mariner Impeller 6-15 PS Zweitakt / Force 9.9 & 15 PS . 47-42038Q02

Art-Nr.: 09584 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



36,48 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Mercury / Mariner Impeller 6-15 PS Zweitakt / Force 9.9 & 15 PS . 47-42038Q02 fördert das Kühlwasser in der Pumpe und ist damit wesentlich für die Kühlwasserzirkulation im Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- Mercury Mariner Außenborder
- Mercury/ Mariner 15: 2-Zylinder - 4-Takt - Seriennummer ab 09973100 bis 0P4..... (bis Baujahr 2006)
- Mercury/ Mariner 6 / 8 / 9.9 / 10 / 15 PS: 2-Zylinder - 2-Takt - Seriennummer ab 09461526

Produktinformation

- Mercury/ Mariner 8 / 9.9: 2-Zylinder - 4-Takt - Seriennummer ab 0P075166 bis 0P400999 (bis Baujahr 2004)

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Bombardier: 0775479
- Honda: 19210-ZW1-303

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercury Mariner Außenborder, Mercury/ Mariner 15: 2-Zylinder - 4-Takt - Seriennummer ab 09973100 bis 0P4..... (bis Baujahr 2006), Mercury/ Mariner 6 / 8 / 9.9 / 10 / 15 PS: 2-Zylinder - 2-Takt - Seriennummer ab 09461526, Mercury/ Mariner 8 / 9.9: 2-Zylinder - 4-Takt - Seriennummer ab 0P075166 bis 0P400999 (bis Baujahr 2004). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Bombardier: 0775479, Honda: 19210-ZW1-303.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.