

Produktinformation

Spannrolle- Riemenspanner Volvo Penta GI, GSI, GXI 3587858

Art-Nr.: 09631 / Marke: [Volvo Penta](#)



VOLVO PENTA

205,99 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Spannrolle- Riemenspanner Volvo Penta GI, GSI, GXI 3587858 führt bzw. spannt den Riemenlauf und unterstützt die korrekte Führung des Riementriebs.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta (DP)
- DPX375-A
- DPX375-B

Produktinformation

- DPX375-BF
- DPX375-CF
- DPX420-A
- DPX420-B
- DPX420-BF
- DPX420-CF
- 4.3GL-G
- 4.3GL-GF
- 4.3GL-J
- 4.3GL-JF
- 4.3GL-P
- 4.3GX-i-225-R
- 4.3GX-i-F
- 4.3GX-i-FF
- 4.3GX-i-G
- 4.3GX-i-GF
- 4.3GX-i-J
- 4.3GX-i-JF
- 4.3GX-i-P
- 4.3GX-i-Q
- 4.3GX-iE-225-R
- 4.3GX-iE-M
- 4.3GX-iE-P
- 4.3GX-iE-Q
- 4.3OS-i-F
- 4.3OS-i-FF
- 4.3OS-i-G
- 4.3OS-i-GF
- 4.3OS-i-J
- 4.3OS-i-JF
- 5.0GiC-J
- 5.0GL-H
- 5.0GL-HF
- 5.0GL-J
- 5.0GL-JF
- 5.0GX-i-270-R
- 5.0GX-i-F
- 5.0GX-i-FF
- 5.0GX-i-G
- 5.0GX-i-GF
- 5.0GX-i-J
- 5.0GX-i-JF
- 5.0GX-i-N
- 5.0GX-i-P
- 5.0GX-iC-270-R
- 5.0GX-iC-J
- 5.0GX-iC-JF
- 5.0GX-iC-P
- 5.0GX-iCE-270-R
- 5.0GX-iCE-J
- 5.0GX-iCE-JF
- 5.0GX-iCE-M
- 5.0GX-iCE-MF
- 5.0GX-iCE-P

Produktinformation

- 5.0GXIE-270-R
- 5.0GXIE-J
- 5.0GXIE-JF
- 5.0GXIE-K
- 5.0GXIE-KF
- 5.0GXIE-M
- 5.0GXIE-MF
- 5.0GXIE-N
- 5.0GXIE-P
- 5.0OSi-F
- 5.0OSi-FF
- 5.0OSi-G
- 5.0OSi-GF
- 5.0OSi-J
- 5.0OSi-JF
- 5.0OSiE-J
- 5.0OSiE-JF
- 5.7Gi-F
- 5.7Gi-FF
- 5.7Gi-G
- 5.7Gi-GF
- 5.7GiI-F
- 5.7GiI-G
- 5.7GXi-320-R
- 5.7GXi-G
- 5.7GXi-GF
- 5.7GXi-H
- 5.7GXi-HF
- 5.7GXi-J
- 5.7GXi-JF
- 5.7GXi-N
- 5.7GXi-P
- 5.7GXiC-320-R
- 5.7GXiC-J
- 5.7GXiC-JF
- 5.7GXiC-P
- 5.7GXiCE-320-R
- 5.7GXiCE-J
- 5.7GXiCE-JF
- 5.7GXiCE-M
- 5.7GXiCE-P
- 5.7GXiE-320-R
- 5.7GXiE-J
- 5.7GXiE-JF
- 5.7GXiE-K
- 5.7GXiE-KF
- 5.7GXiE-M
- 5.7GXiE-MF
- 5.7GXiE-N
- 5.7GXiE-P
- 5.7GXil-G
- 5.7GXil-H
- 5.7OSi-300-J
- 5.7OSi-300-JF

Produktinformation

- 5.70Si-E
- 5.70Si-EF
- 5.70Si-G
- 5.70Si-GF
- 5.70SiE-300-J
- 5.70SiE-300-JF
- 5.70SiE-E
- 5.70SiE-EF
- 5.70SiE-G
- 5.70SiE-GF
- 5.70SiE-J
- 5.70SiE-JF
- 5.70SiE-E-J
- 5.70SiE-E-JF
- V6-200-A
- V6-225-A
- V6-225-E-A
- V8-225-C-A
- V8-225-C-B
- V8-225-CE-A
- V8-225-CE-B
- V8-270-A
- V8-270-B
- V8-270-C-A
- V8-270-C-B
- V8-270-CE-A
- V8-270-CE-B
- V8-270-E-A
- V8-270-E-B
- V8-300-A
- V8-300-B
- V8-300-C-A
- V8-300-C-B
- V8-300-CE-A
- V8-300-CE-B
- V8-300-E-A
- V8-300-E-B
- V8-320-A
- V8-320-B
- V8-320-C-A
- V8-320-C-B
- V8-320-CE-A
- V8-320-CE-B
- V8-320-E-A
- V8-320-E-B
- 8.1Gi-A
- 8.1Gi-B
- 8.1Gi-BF
- 8.1Gi-C
- 8.1Gi-CF
- 8.1Gi-D
- 8.1Gi-DF
- 8.1Gi-E
- 8.1Gi-EF

Produktinformation

- 8.1Gi-F
- 8.1Gi-FF
- 8.1Gi-G
- 8.1Gi-GF
- 8.1Gi-H
- 8.1Gi-HF
- 8.1Gi-J
- 8.1Gi-JF
- 8.1GiC-J
- 8.1GiC-JF
- 8.1GiC-Q
- 8.1GiCE-J
- 8.1GiCE-JF
- 8.1GiCE-M
- 8.1GiCE-P
- 8.1GiCE-Q
- 8.1GiE-J
- 8.1GiE-JF
- 8.1GiE-K
- 8.1GiE-KF
- 8.1GiE-M
- 8.1GiE-MF
- 8.1GiE-P
- 8.1Gil-A
- 8.1Gil-B
- 8.1Gil-C
- 8.1Gil-D
- 8.1Gil-E
- 8.1Gil-F
- 8.1Gil-G
- 8.1Gil-H
- 8.1GSi-A
- 8.1GSil-A
- 8.1GXi-A
- 8.1GXi-AF
- 8.1GXi-B
- 8.1GXi-BF
- 8.1GXi-C
- 8.1GXi-CF
- 8.1GXi-D
- 8.1GXi-DF
- 8.1GXi-E
- 8.1GXi-EF
- 8.1GXi-F
- 8.1GXi-FF
- 8.1GXi-G
- 8.1GXi-GF
- 8.1GXi-J
- 8.1GXi-JF
- 8.1GXiE-J
- 8.1GXiE-JF
- 8.1GXiE-K
- 8.1GXiE-KF
- 8.1GXiE-M

Produktinformation

- 8.1GXil-E-P
- 8.1GXil-A
- 8.1GXil-B
- 8.1GXil-C
- 8.1GXil-D
- 8.1GXil-E
- 8.1GXil-F
- 8.1GXil-G
- 8.1IPSCE-JF
- 8.1IPSCE-MF
- 8.1IPSCE-P
- 8.1IPSCE-Q
- 8.1IPSE-JF
- 8.1OSi-A
- 8.1OSi-AF
- 8.1OSi-B
- 8.1OSi-BF
- 8.1OSi-C
- 8.1OSi-CF
- 8.1OSi-D
- 8.1OSi-DF
- 8.1OSi-J
- 8.1OSi-JF
- 8.1OSiE-J
- 8.1OSiE-JF

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3587858, 3587859, 3885250

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta (DP), DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3587858, 3587859, 3885250.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufgeräuschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.