

Gimbal Reparatursatz für Mercruiser Bravo MD8M0095485

Art-Nr.: 09634 / Marke:



332,38 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Di. 18. Aug. - Sa. 22. Aug. 2026**

Gimbal Reparatursatz für Mercruiser Bravo MD8M0095485 enthält die Service- und Dichtteile zur Instandsetzung des Gimbalbereichs am Antrieb.

Passend für folgende Modelle:

- Bravo 1
- Bravo 2
- Bravo 3

Produktinformation



- Der Reparatursatz besteht aus folgenden Teilen:
- 1 x Abgasbalg (Tube) Ref. 78458A1

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- Alle benötigten Edelstahl Schlauchschellen
- 1 x Gimballager Ref. 30-879194A02
- 1 x Wasserschlauch Ref. 32-8M0090859

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 1 x Abgasbalg Ref. 8M0124227
- 1 x Dichtsatz Antriebsflansch Ref. 16755Q1
- 1 x Kreuzgelenkbalg Ref. 8M0062406
- 1 x Schaltzug Balgsatz Ref. 74639A2

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: Bravo 1, Bravo 2, Bravo 3, Der Reparatursatz besteht aus folgenden Teilen:, 1 x Abgasbalg (Tube) Ref. 78458A1. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: 1 x Abgasbalg Ref. 8M0124227, 1 x Dichtsatz Antriebsflansch Ref. 16755Q1, 1 x Kreuzgelenkbalg Ref. 8M0062406, 1 x Schaltzug Balgsatz Ref. 74639A2.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.