

# Flanschdichtung für Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 4.3L, 5.0L, 5.7L, MD34897

Art-Nr.: 09757 / GTIN: 8435412072505 / Marke:

**7,52 EUR** / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**



Flanschdichtung MD34897 ist die Dichtung zwischen motorseitiger Zirkulationswasserpumpe und Anschlussfläche bei GM-V6- und GM-V8-Small-Block-Motoren.

Sie wird einzeln geführt und gehört nicht zum kompletten Pumpenreparatursatz.

### Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 4.3L GM V6

# Produktinformation

---



- MerCruiser 5.0L GM V8
- MerCruiser 5.7L GM V8
- MerCruiser 6.2L GM V8, soweit die passende Small-Block-Zirkulationspumpe verwendet wird

## Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-34897
- MerCruiser 34896
- MerCruiser 34897

## Technische Hinweise:

- Wasserpumpenflanschdichtung für GM Small Block und 4.3L V6
- Wird im Zubehör häufig den Pumpen REC879194401 und REC46-8M0113734 zugeordnet
- Nicht für Big-Block-454- und 502-Anwendungen gedacht

## FAQ zu diesem Artikel:

### Wo sitzt diese Dichtung?

Sie sitzt zwischen Zirkulationspumpe und Anschlussfläche am Motor. Dort dichtet sie den Kühlmittelkanal der motorseitigen Wasserpumpe ab.

---