


Produktinformation

Flanschdichtung für Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 4.3L, 5.0L, 5.7L, MD49110

Art-Nr.: 09758 / GTIN: 8435412014741 / Marke:



8,56 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Flanschdichtung für Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 4.3L, 5.0L, 5.7L, MD49110 dichtet die Verbindung zwischen Wasserpumpe und Anschlussfläche ab und verhindert Kühlmittleckagen.

Passend für folgende Modelle:

- 175 PS - V6 - 4.3L
- 185 PS V8 - 5.0L
- 190 PS V8 - 5.0L

Produktinformation

- 200 PS V8 - 5.0L
- 205 PS - V6 - 4.3L
- 210 PS V8 - 5.0L
- 211 PS V8 - 5.0L
- 220 PS V8 - 5.0L
- 225 PS V8 - 5.0L
- 228 PS V8 - 5.0L
- 230 PS V8 - 5.0L
- 231 PS V8 - 5.0L
- 250 PS V8 - 5.7L
- 255 PS V8 - 5.7L
- 260 PS V8 - 5.7L
- 261 PS V8 - 5.7L
- 265 PS V8 - 5.7L
- 270 PS V8 - 5.7L
- 271 PS V8 - 5.7L
- 280 PS V8 - 5.7L
- 290 PS V8 - 5.7L
- 300 PS V8 - 5.7L
- 311 PS V8 - 5.7L
- 320 PS V8 - 5.7L
- 350 PS V8 - 5.7L
- 431 - V6 - 4.3L
- 432 - V6 - 4.3L
- 434 - V6 - 4.3L
- 500 V8 - 5.0L
- 501 V8 - 5.0L
- 570 V8 - 5.7L
- 898 V8 - 5.0L
- Für Chriscraft Modelle
- Für Crusader-Riva Modelle
- Für Mercruiser Modelle
- Für OMC Modelle
- Für Volvo Penta Modelle

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M0113734, 8503991, 850399, 17437, 60658, 811841, 850399-1
- Volvo Penta / OMC 3853850-0, 3853850, 382218, 980477, 985429, 856364-5, 835390-6, 3851982-3
- Pleasurecraft RA057018

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 175 PS - V6 - 4.3L, 185 PS V8 - 5.0L, 190 PS V8 - 5.0L, 200 PS V8 - 5.0L, 205 PS - V6 - 4.3L. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 8M0113734, 8503991, 850399, 17437, 60658, 811841, 850399-1, Volvo Penta / OMC 3853850-0, 3853850, 382218, 980477, 985429, 856364-5, 835390-6, 3851982-3, Pleasurecraft RA057018.

Produktinformation

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.