

Produktinformation

Spannrolle für Mercruiser CMQSD 2.8 / 4.2 MD8M0111642

Art-Nr.: 09760 / GTIN: 8435422192927 / Marke:



136,13 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Spannrolle beziehungsweise Riemenspanner 8M0111642 ist die komplette Tensioner-Baugruppe für bestimmte MerCruiser-CMD- und QSD-Dieselmotoren.

Sie hält die korrekte Vorspannung des Serpentinaientens und ersetzt nicht nur die freie Umlenkrolle.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser CMD QSD 2.8 EI 170, 210 und 220

Produktinformation

- MerCruiser CMD QSD 2.8 ES 210 und 220
- MerCruiser CMD QSD 4.2 EI 270
- Weitere 2.8L- und 4.2L-QSD-Anwendungen je nach Seriennummer und Riemensystem

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M0111642
- MerCruiser 898101425

Technische Hinweise:

- Tensioner komplett
- Nicht identisch mit der reinen Umlenkrolle 896332057
- Für VM-Dieselmotoren in 2.8L- und 4.2L-CMD-QSD-Familien

FAQ zu diesem Artikel:

Wann sollte die Spannereinheit ersetzt werden?

Typische Anzeichen sind ein flatternder Riemen, Lagergeräusche oder ein schwacher Spannweg der Federmechanik.