

Dichtungssatz für das FSM Modul 8M0158586 , MD8M0133370

Art-Nr.: 09785 / GTIN: 8435422190992 / Marke:



97,63 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Dichtungssatz für das FSM Modul 8M0158586, MD8M0133370 ist der Dichtsatz für das Fuel-Supply-Module passender Mercury- und MerCruiser-Anwendungen.

Der Satz enthält die für das Öffnen und erneute Abdichten des FSM benötigten Dicht- und O-Ring-Elemente und wird bei Reparatur oder Überholung des Moduls eingesetzt.

Ersetzt folgende Referenznummern:

Produktinformation



- Mercury 8M0133370
- Mercury 8M0057679

Technische Hinweise:

- FSM Seal Kit für Fuel-Supply-Module
- Wird unter anderem für Module der Mercury-FourStroke-EFI-Familie und ausgewählte MerCruiser-FSM-Anwendungen angeboten
- Passende Modulnummer vor Bestellung mit dem vorhandenen FSM abgleichen

FAQ zu diesem Artikel:

Was ist der Vorteil eines separaten Dichtungssatzes?

Der Dichtungssatz ermöglicht die fachgerechte Wiederabdichtung des vorhandenen FSM, wenn nur Dichtungen und O-Ringe erneuert werden müssen und das Modulgehäuse selbst weiterverwendet wird.