

Produktinformation

Impellerpumpe Reparatursatz Mercruiser 4.5 und 6.2L MPI MD8M0137221

Art-Nr.: 09812 / GTIN: 8435422194716 / Marke:

38,12 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**



Impellerpumpe Reparatursatz Mercruiser 4.5 und 6.2L MPI MD8M0137221 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- 4.5 und 6.2L MPI Modelle

Ersetzt folgende Referenznummern:

Produktinformation

- MerCruiser 47-8M0137221, 8M0121940, 8M0137221

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 4.5 und 6.2L MPI Modelle. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 47-8M0137221, 8M0121940, 8M0137221.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.