

# Lenkbolzen Edelstahl Ohne Dichtung für Mercruiser Alpha und Bravo Modelle MD98230A1

Art-Nr.: 09817



**68,77 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Lenkbolzen Edelstahl Ohne Dichtung für Mercruiser Alpha und Bravo Modelle MD98230A1 dichtet die vorgesehene Verbindung der jeweiligen Baugruppe ab und verhindert den Austritt des vorgesehenen Mediums.

### Passend für folgende Modelle:

- Lieferumfang

### Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

# Produktinformation



- Edelstahl Lenkbolzen für Mercruiser 98230A1 und 866718A01

## Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercruiser. 98230A1
- 98230A1
- 866718A01
- 98548
- 8M2005029
- 98371
- 85344
- 8M2014641
- 98356
- Sierra 18-73131

## FAQ zu diesem Artikel:

### Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: Lieferumfang. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

### Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Mercruiser. 98230A1, 98230A1, 866718A01, 98548.

### Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.