


Art-Nr.: 09876 / GTIN: 8435422136044 / Marke:

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Der Satz stellt Förderleistung und Kühlwasserversorgung der Pumpe wieder her und wird bei verschlissenen Impeller oder beschädigten Pumpenkomponenten eingesetzt.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha F30B
- Yamaha F40A
- Yamaha F40F

Der Satz enthält unter anderem:

- Pumpengehäusedeckel
- Wasserpumpendichtung
- Einsatzkartusche
- Außenplatte
- Wasserrohrdichtung
- Impeller
- Schrauben
- Passfeder
- O-Ring

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 6BG-W0078-00
- 6BG-W0078-00-00
- 6BG-W0078-01-00
- 18-3490

Technische Hinweise:

- Für F30-Baureihe 6BT1 bis 6BT9, Baujahre 2009 bis 2016
- Für F40-Baureihe 6BG1 bis 6BG9, Baujahre 2009 bis 2016

FAQ zu diesem Artikel:

Wann ist dieser Reparatursatz sinnvoll?

Der Satz wird bei nachlassender Kühlwasserförderung, turnusmäßigem Impellerwechsel oder bei Verschleiß an Deckel, Dichtung und Einsatz der Wasserpumpe verwendet.

Welche Baugruppen werden mit dem Satz überholt?

Er überholt die Wasserpumpe im Unterteil und umfasst die wesentlichen Dicht-, Führungs- und Impellerkomponenten.

Worauf sollte bei der Auswahl geachtet werden?

Bitte Motorcode, Baujahr und die Referenznummer 6BG-W0078-00 bzw. 6BG-W0078-01 mit dem Altteil abgleichen.