

Produktinformation

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha 4 / 5PS 2 Takt- 4PS 4-Takt , MD6E0-W0078-A2

Art-Nr.: 09877 / GTIN: 8435422136105 / Marke:



30,39 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha 4 / 5PS 2 Takt- 4PS 4-Takt , MD6E0-W0078-A2 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasserpumpe kleiner Yamaha- und entsprechender Mariner-Außenborder.

Der Reparatursatz wird eingesetzt, um eine verschlissene Wasserpumpe mit neuem Impeller und den zugehörigen Pumpenbauteilen wieder instand zu setzen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Yamaha 4A, 2-Takt
- Yamaha 5C, 2-Takt
- Mariner 4A, 4AC, 5C entsprechende Anwendungen

Der Satz enthält unter anderem:

- Wasserpumpengehäuse
- Wasserpumpendichtung
- Einsatz
- Außenplatte
- Wasserrohrdichtung
- Impeller
- Befestigungsschrauben
- Passstifte

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 6E0-W0078-A2
- 6E0-W0078-00
- 6E0-W0078-01
- 6E0-W0078-02
- 6E0-W0078-A3
- 96325M
- 96325T

Technische Hinweise:

- Yamaha-Referenzsatz der 6E0-Baureihe
- Der Satz ersetzt frühere 6E0-W0078-00-, -01- und -02-Ausführungen

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Satz verifiziert?

Verifiziert sind Yamaha 4A und 5C 2-Takt sowie entsprechende Mariner-Anwendungen der 4A-, 4AC- und 5C-Reihe.

Welche Funktion hat der Reparatursatz?

Er erneuert die wesentlichen Wasserpumpenkomponenten, damit die Kühlwasserförderung nach einem Impellerschaden oder Verschleiß wiederhergestellt wird.

Worauf sollte vor der Bestellung geachtet werden?

Bitte Referenznummer und Baureihe des vorhandenen Pumpensatzes prüfen, da bei kleinen Yamaha- und Mariner-Motoren mehrere ähnliche Wasserpumpenausführungen existieren.