

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F6A/M, F8C/M/F, F9.9F/J MD68T-W0078-00

Art-Nr.: 09878 / GTIN: 8435422134170 / Marke:



55,86 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F6A/M, F8C/M/F, F9.9F/J MD68T-W0078-00 enthält die typischen Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasserpumpe passender Yamaha-Viertakt-Außenborder.

Der Satz wird eingesetzt, wenn Impeller, Dicht- oder Pumpenbauteile verschlissen sind und die Kühlwasserförderung wieder zuverlässig hergestellt werden soll.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha F6A und F6M
- Yamaha F6B
- Yamaha F8C und F8M
- Yamaha F9.9 entsprechende 4-Takt-Anwendungen der 68T-Baureihe

Der Satz enthält unter anderem:

- Cartridge Insert
- Cartridge Outer Plate
- Water Seal Damper
- Impeller
- Passfeder
- O-Ring
- Befestigungsschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 68T-W0078-00
- 68T-W0078-00-00
- 68T-W0078-01-00

Technische Hinweise:

- Für F6-Baureihen 68R, 60N, 60P und 69F je nach Motorcode
- Für F8-Baureihen 68T, 60R und 6FW je nach Motorcode
- Zusätzlich passend für F9.9-Baureihen 6AU und 6DR

FAQ zu diesem Artikel:

Wann ist dieser Reparatursatz sinnvoll?

Der Satz ist für die Überholung der Wasserpumpe vorgesehen, wenn die Förderleistung nachlässt oder Impeller und Dichtteile erneuert werden sollen.

Welche Bauteile sind typisch enthalten?

Enthalten sind die für die Pumpenrevision üblichen Kernteile wie Impeller, Cartridge-Komponenten, Dämpfer, O-Ring, Passfeder und Schrauben.

Worauf sollte bei der Zuordnung geachtet werden?

Entscheidend sind Motorcode und Referenznummer, da die F6-, F8- und F9.9-Baureihen je nach Bauzeit unterschiedliche Pumpenausführungen verwenden.