

Produktinformation

300-Hour Service Kit - 15 / 20 HP EFI 8M0120838

Art-Nr.: 8M0120838 / GTIN: 745061004856 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



UVP 297,50 EUR

293,91 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0120838 enthält die von Mercury vorgesehenen Serviceteile für die 300-Stunden-Wartung von FourStroke Außenbordmotoren mit 15 oder 20 PS.

Es ist für die planmäßige Wartung innerhalb des angegebenen Seriennummernbereichs ausgelegt.

Passend für folgende Modelle

- Mercury FourStroke 15 PS
- Mercury FourStroke 20 PS

Technische Hinweise

Produktinformation

- Serviceintervall: 300 Betriebsstunden
- Seriennummernbereich laut Mercury: 0R235168 bis 0R833819
- Seriennummer vor Bestellung prüfen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- Dichtung für die Motoröl-Ablassschraube
- Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben
- Thermostat und Thermostatdichtungen
- 3 Zündkerzen
- Wasserpumpen-Impeller-Kit
- Einheitenanode

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0120838

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses Wartungsset geeignet?

Das Set passt für Mercury FourStroke Außenborder mit 15 oder 20 PS im Seriennummernbereich 0R235168 bis 0R833819.

Welche Teile sind im Satz enthalten?

Enthalten sind unter anderem Ölfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen, Thermostatteile, ein Impeller-Kit sowie Dichtungen für Motoröl- und Getriebeölablass.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Prüfen Sie vor Bestellung die Motorleistung und die Seriennummer Ihres Motors.