

300-Stunden-Wartungskit - 4.5L MPI Bravo (Standardkühlung, ab 2014) 8M0147067

Art-Nr.: 8M0147067 / GTIN: 745061244740 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



UVP 390,27 EUR

366,29 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0147067 bündelt die vorgesehenen Serviceteile für die 300-Stunden-Wartung von MerCruiser 4,5-Liter-MPI-Motoren mit Bravo Z-Antrieb.

Es ist für Motoren ab Baujahr 2014 vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- MerCruiser 4,5 L MPI Motoren mit Bravo Z-Antrieb ab 2014

Produktinformation



Technische Hinweise

- Serviceintervall: 300 Betriebsstunden
- Nur für 4,5-Liter-MPI-Ausführungen mit Bravo Z-Antrieb
- Motoröl und Mercury Premium Gear Lube 858058K01 sind separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben
- Zündkerzen
- Thermostat
- Thermostatdichtung
- Keilrippenriemen
- PCV-Ventil
- Seewasserpumpen-Impeller-Kit

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0147067

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses Wartungsset ausgelegt?

Das Set ist für MerCruiser 4,5-Liter-MPI-Motoren mit Bravo Z-Antrieb ab Baujahr 2014 vorgesehen.

Worin unterscheidet sich dieses Kit von der Alpha-Ausführung?

Für Bravo-Anwendungen ist zusätzlich das Seewasserpumpen-Impeller-Kit Bestandteil des 300-Stunden-Wartungssatzes.