

300-Stunden-Servicekit für Mercury 6.2L MPI Bravo Motoren

Art-Nr.: 8M0147070 / GTIN: 745061244771 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



UVP 414,43 EUR

388,96 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0147070 enthält die vorgesehenen Serviceteile für die 300-Stunden-Wartung von MerCruiser 6,2-Liter-MPI-Motoren mit Bravo Z-Antrieb.

Es ist für Motoren ab Baujahr 2015 vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- MerCruiser 6,2 L MPI Motoren mit Bravo Z-Antrieb ab 2015

Produktinformation



Technische Hinweise

- Serviceintervall: 300 Betriebsstunden
- Nur für 6,2-Liter-MPI-Ausführungen mit Bravo Z-Antrieb
- Motoröl und Mercury Premium Gear Lube 858058K01 sind separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben
- Zündkerzen
- Thermostat
- Thermostatdichtung
- Keilrippenriemen
- PCV-Ventil
- Seewasserpumpen-Impeller-Kit

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0147070

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses 300-Stunden-Kit geeignet?

Der Satz ist für MerCruiser 6,2-Liter-MPI-Motoren mit Bravo Z-Antrieb ab Baujahr 2015 ausgelegt.

Welche Teile nennt Mercury für dieses Kit?

Mercury führt Ölfilter, Kraftstofffilter, Getriebeöl-Ablassdichtungen, Zündkerzen, Thermostat, Thermostatdichtung, Keilrippenriemen, PCV-Ventil und das Seewasserpumpen-Impeller-Kit auf.