

100 Stunden - Wartungssatz 5.7 L V10 Verado / SeaPro - 8M0207807

Art-Nr.: 8M0207807 / GTIN: 678633173257 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



62,15 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0207807 enthält die vorgesehenen Serviceteile für die 100-Stunden-Wartung von Mercury 5,7-Liter-V10-Verado- und SeaPro-Außenbordmotoren.

Es ist für Mercury 350 bis 425hp Verado sowie 350hp SeaPro ab dem angegebenen Seriennummernstand vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Mercury 5,7 L V10 Verado 350 bis 425hp

Produktinformation



- Mercury 5,7 L V10 SeaPro 350hp

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden
- Seriennummernbereich laut Mercury: 3B266064 und höher
- Mercury 4-Stroke Öl und Mercury Premium Gear Lube 858058K01 sind separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- 2 Ablassdichtungen

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0207807

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses 100-Stunden-Kit geeignet?

Der Satz ist für Mercury 5,7-Liter-V10-Verado-Außenborder mit 350 bis 425hp sowie 350hp SeaPro ab Seriennummer 3B266064 vorgesehen.

Welche Teile nennt Mercury für dieses Intervall?

Mercury führt für dieses Kit Ölfilter, Kraftstofffilter und zwei Ablassdichtungen auf.