

Produktinformation

Yamaha F150/F150A/F150B (2004-2005) 100H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222281 / GTIN: 678633195020 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



62,69 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222281 bündelt die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Yamaha F150 Außenbordmotoren.

Es ist für Yamaha F150, F150A und F150B der Baujahre 2004 bis 2005 vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Yamaha F150, F150A und F150B, Baujahre 2004 bis 2005

Produktinformation

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Yamaha Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Remote-Kraftstofffilter
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222281

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses Wartungsset geeignet?

Der Satz ist für Yamaha F150, F150A und F150B der Baujahre 2004 bis 2005 vorgesehen.

Welche Komponenten gehören zum Satz?

Quicksilver nennt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, Remote-Kraftstofffilter, Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben.