

Produktinformation

Impellerpumpen Reparatursatz für Mercruiser Alpha One Gen.2 und Mercury Außenborder, 43026Q06 / 8M0100526

Art-Nr.: 01653 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)




UVP 69,60 EUR

65,57 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Produktinformation



Impellerpumpen Reparatursatz für Mercruiser Alpha One Gen.2 und Mercury Außenborder, 43026Q06 / 8M0100526 enthält die Verschleiß- und Dichtteile für die Instandsetzung der Wasserpumpe.

Der Reparatursatz ist für MerCruiser Alpha One Gen.2 sowie ausgewählte Mercury-Außenborder-Anwendungen ausgelegt und unterstützt die Wiederherstellung des Kühlwasserdurchsatzes im Pumpengehäuse.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser Alpha One Gen.2
- Mercury 40 / 45 / 50 / 60 PS 4-Takt Bigfoot
- Mercury 60 PS 2-Takt, 3 Zylinder Bigfoot
- Mercury 65 JET 2-Takt
- Mercury 75 / 90 / 115 PS 4-Takt
- Mercury 100 / 115 / 125 PS 2-Takt

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Verschleißplatte
- Keil
- Dichtungen und Dichtelemente

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercury / MerCruiser 47-43026Q06
- Mercury / MerCruiser 47-8M0100526

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Anwendungen ist der Satz geeignet?

Der Satz passt für MerCruiser Alpha One Gen.2 sowie die aufgeführten Mercury-Außenborder mit identischer Pumpenausführung.

Welche Funktion hat der Reparatursatz?

Er erneuert die typischen Pumpenverschleißteile und stellt die Abdichtung sowie die Wasserförderung im Kühlsystem wieder her.

Produktinformation

Wann sollte der Satz verwendet werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei nachlassender Kühlleistung, beschädigtem Impeller oder bei turnusmäßiger Wartung der Wasserpumpe.