

Produktinformation

Impeller Satz für Volvo Penta Benzinmotoren, MD21951346

Art-Nr.: 01671 / Marke:



55,97 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Impeller Satz für Volvo Penta Benzinmotoren, MD21951346 erneuert die zentralen Verschleißteile der Seewasserpumpe und sichert den Kühlwasserdurchsatz.

Der Satz ist für verschiedene Volvo-Penta-Benzinmotoren mit passender Pumpenausführung vorgesehen und wird im Rahmen der turnusmäßigen Wartung des Seewasserkreislaufs eingesetzt.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta AQ175A
- Volvo Penta AQ200D, AQ200F, AQ205A, AQ211A
- Volvo Penta AQ225D, AQ225E, AQ231A, AQ231B, AQ255B, AQ260A, AQ271A bis AQ271D, AQ280A, AQ290A, AQ311A, AQ311B
- Volvo Penta 3.0GL / GS, 4.3GL / GS / Gi, 5.0GL / GS / Gi, 5.7GL / GLi / GSi / Gi

Technische Hinweise:

- Impeller-Service für die Seewasserpumpe
- für passende Volvo-Penta-Benzinmotoren mit Rohwasserpumpe

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 21951346

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird der Impeller Satz verwendet?

Der Satz dient dem Austausch des Pumpenrotors und zugehöriger Servicekomponenten in der Seewasserpumpe.

Warum sollte der Impeller regelmäßig erneuert werden?

Ein gealterter oder eingerissener Impeller reduziert die Fördermenge und kann zu Überhitzung des Motors führen.

Für welche Motoren ist der Satz bestimmt?

Er ist für die aufgeführten Volvo-Penta-Benzinmotoren mit kompatibler Pumpenausführung vorgesehen.