

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta Diesel D5 / D6 / D7 / D11, MD875584

Art-Nr.: 01684 / GTIN: 8435422141628 / Marke:



74,23 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta Diesel D5 / D6 / D7 / D11, MD875584 enthält Verschleiß- und Servicekomponenten für die Instandsetzung der Seewasserpumpe.

Der Satz ist laut Herstellerzuordnung sowohl für ältere MD-Baureihen als auch für die Dieselreihen D5, D6, D7 und D11 mit passender Pumpenausführung vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta MD5A, MD5B, MD5C
- Volvo Penta MD6B
- Volvo Penta MD7A, MD7B
- Volvo Penta MD11C, MD11D
- Volvo Penta D5, D6, D7, D11

Der Satz enthält unter anderem:

- Edelstahlwelle
- Spannstift
- Dichtung
- Buchsen
- Simmerringe
- Schrauben für den Pumpendeckel

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875584

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Er dient der Überholung verschlissener Seewasserpumpen an den aufgeführten Volvo-Penta-Dieselmotoren.

Welche Baugruppen werden erneuert?

Typisch ersetzt werden Welle, Dichtungen, Buchsen und weitere Verschleißteile der Pumpe.

Warum ist eine genaue Zuordnung wichtig?

Bei Volvo-Penta-Dieseln kommen unterschiedliche Pumpenausführungen zum Einsatz, daher muss die Referenznummer mit der vorhandenen Pumpe abgeglichen werden.