

Dichtungssatz Motor unten für Volvo Penta B30, MD876306

Art-Nr.: 01831 / GTIN: 8435422140393 / Marke:



111,28 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Dichtungssatz Motor unten für Volvo Penta B30, MD876306 ist ein Dichtungssatz für den unteren Motorbereich der angegebenen Volvo-Penta-Benzinmotoren.

Der Satz unterstützt Abdichtungsarbeiten an Ölwanne, Kurbelgehäuse und weiteren unteren Motorkomponenten im Rahmen von Überholung oder Neuabdichtung.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- AQ165A
- AQ170A, AQ170B
- BB165A
- BB170A, BB170B

Technische Hinweise:

- Lower-Gasket-Set für den unteren Motorbereich
- für die jeweils genannte Motorfamilie ausgelegt
- Abgleich über Motortyp, Baugruppe und Referenznummer erforderlich

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 876306
- Volvo Penta 875403

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Arbeiten wird ein unterer Dichtungssatz verwendet?

Der Satz wird bei Arbeiten am unteren Motorbereich eingesetzt, etwa bei Demontage der Ölwanne, Überholung des Kurbelgehäuses oder umfassender Neuabdichtung des Motors.

Warum ist die genaue Motorzuordnung wichtig?

Die Dichtungs Ausführung unterscheidet sich je nach Motorfamilie. Eine sichere Auswahl erfolgt deshalb über Modellbezeichnung und Referenznummer.

Wie wird die richtige Ausführung abgesichert?

Die sichere Auswahl erfolgt über die exakte Motor- oder Antriebsbezeichnung sowie über den Abgleich der hinterlegten Referenznummer.