

Ventildeckeldichtung für Volvo Penta B23/B25, MD1378870

Art-Nr.: 01837 / GTIN: 8435412004155 / Marke:

22,83 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**



Ventildeckeldichtung für Volvo Penta B23/B25, MD1378870 dichtet den Ventildeckel gegenüber dem Zylinderkopf ab und reduziert die Gefahr von Ölaustritt im oberen Motorbereich.

Die Dichtung ist für die im Modellblock genannten Volvo-Penta-Benzinmotoren vorgesehen und sollte bei Demontage des Ventildeckels grundsätzlich ersetzt werden.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- AQ125B
- AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
- AQ145B
- AQ151A, AQ151B, AQ151C
- 230A, 230B
- 250A, 250B

Technische Hinweise:

- Ventildeckeldichtung für passende B23-/B25-Anwendungen
- für Wartung und Neuabdichtung am Ventiltrieb
- Zuordnung über Motortyp und Referenznummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 1378870
- Volvo Penta 1336753

FAQ zu diesem Artikel:

Wann ist der Austausch der Ventildeckeldichtung sinnvoll?

Der Austausch empfiehlt sich bei sichtbarem Ölaustritt, bei spröder Dichtung und bei jeder Demontage des Ventildeckels.

Warum ist die Modellprüfung wichtig?

Ventildeckeldichtungen unterscheiden sich je nach Motorbaureihe. Eine sichere Auswahl erfolgt über den Motortyp und die Referenznummer.

Wie wird die richtige Ausführung abgesichert?

Die sichere Auswahl erfolgt über die exakte Motor- oder Antriebsbezeichnung sowie über den Abgleich der hinterlegten Referenznummer.